

BSTA 1600 技术参数

			BSTA 1600-117	BSTA 1600-151	BSTA 1600-181	BSTA 1600-220
冲压力		kN	1600	1600	1600	1600
模具区安装尺寸	左-右	mm	1170	1510	1810	2200
冲速	Min.	spm	100	100	100	100
	Max.	spm	825	800	800	760
电源电压 (EN 60204) ^{A)}		V	400	400	400	400
电源频率 (EN 60204) ^{A)}		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
连接负荷 ^{B)}	Max.	kVA	132	132	132	132
控制电压		VDC	24	24	24	24
主电机驱动功率		kW	50	50	50	50
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7	7	7	7
	Max.	bar	10	10	10	10
可调行程 (标准)		mm	19/25/34/43/	19/25/34/43/	19/25/34/43/	19/25/34/43/
		mm	52/60/67/75	52/60/67/75	52/60/67/75	52/60/67/75
可调行程 (可选)		mm	19/26/40/55/68/	19/26/40/55/68/	19/26/40/55/68/	19/26/40/55/68/
		mm	80/90/96/100	80/90/96/100	80/90/96/100	80/90/96/100
固定行程 ^{A)}	Max.	mm	100	100	100	100
		mm	89	89	89	89
闭模高度 ^{A)} (和行程关联)	Min.	mm	268	268	268	268
	Max.	mm	385	385	385	385
工作台面尺寸	左-右	mm	1150	1490	1790	2200
	前-后	mm	1070	1070	1070	1070
	高度 ^{C)}	mm	1245	1270	1270	1270
滑块尺寸	左-右	mm	1060	1400	1700	2100
	前-后	mm	600	600	600	600
条料进料口高度 ^{A)}	Min.	mm	80	80	80	80
	Max.	mm	180	180	180	180
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	440	440	440	440
床身落料开口尺寸	左-右	mm	1120	1460	1760	2160
	前-后	mm	350	350	350	350
外形尺寸及重量						
冲床 (标准 BBV 送料机)	左-右	mm	2958	3234	3469	3972
-半自动更换行程	前-后	mm	1818	1818	1818	1818
	高度	mm	4025	4050	4050	4150
	重量 (大约)	kg	25950	28350	30150	35550
-全自动更换行程	前-后	mm	1887	1887	1887	1887
	高度	mm	4146	4171	4171	4171
	重量 (大约)	kg	26050	28450	30250	35650
送料机						
	标准 可选	BBV 260 BBV 450 BBV 455 BSV 300 BSV 500				

^{A)} 可根据需要选配。 ^{B)} 包括用于周边设备的标准插座的负荷。 ^{C)} 距地面高度。
如有变化, 恕不另行通知。